

**TRABAJOS DE MEJORAMIENTO ENFOCADOS A LA PREVENCION DE
RIESGOS PLANTA TALCUNA
AÑO2009 - 2010. (PARTE4)**

1. Protección barandas área molienda y flotación planta 2

- Antes



- Después

