

**TRABAJOS DE MEJORAMIENTO ENFOCADOS A LA PREVENCION DE
RIESGOS PLANTA TALCUNA
AÑO2009 - 2010. (PARTES)**

1. Mejoramiento de contorno sala eléctrica planta de chancado 1

- Antes



- Después



2. Fabricación de caseta para proteger unidad de lubricación chancador secundario planta de chancado 1 y facilitar maniobras de operadores y mantenedores en accesos

- Antes



- Después

